

## 현장 행정사무감사 결과

- 감사일시 : '97. 12. 3 ~ 12. 6(4일간)
- 대상 : 지역경제과, 건설과
- 감사자 : 도시산업위원회 이석래 위원

## 지역경제과소관

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
1	대티역사앞 '97 좌우측화단 조성지 수목생육상태점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종려수 나무 11본이 말라 죽었고 나머지도 공사중이거나 생육부진 상태임</li> <li>○ 구름 향나무, 연산홍등 다수가 말라 죽었거나 죽어가고 있음.</li> <li>○ 종려수를 위한 보온상태 미비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 혹서기나, 갈수기엔 아침저녁으로 정기적인 물주기가 요망됨.</li> <li>○ 차량매연등 공해가 심한 도심 도로변엔 공해에 강한 수종을 식재하는것도 좋을 것임.</li> <li>○ 모든 식재수는 가뭄에 가장약하고 스트레스를 많이 받으므로 예산절감을 위하고 꽤적인 도시환경 조성을 위해서도 시비, 물주기 계획은 꼭 필요함.</li> </ul>
2	승학산 임도 점검 - 개설지 점검 - 승수로 정비 - 산불예방점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임도 개설내역 안내판이 손망실되고 없음</li> <li>○ 일부는 양호하나 언덕 절개지 일부에 선 토사가 흘러내리고 있음.</li> <li>○ 산불예방을 위한 대책 미흡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 손망실 대책이 필요하고 제작시엔 파손에 대비, 여분이 있었으면 함.</li> <li>○ 잔디 억새풀 등을 심어 토사 유실방지를 위한 대책이 있어야겠음.</li> <li>○ 약수터 주변엔 대형저수조를 설치하여 진화시 방화수로 활용계획 수립이 필요</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요사항
3	아세아대로 벚나무 벼름 나무(프라타너스) 식재 현장. - 생육상태 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인도폭이 매우 넓은대도 불구하고 벚나무는 차도변에 가까이 심어 훠손이 심하고 나무의 균형감각이 상실되고 있음.</li> <li>○ 인도 가운데 식재된 벼름나무는 벚꽃나무와 정서적 형평성 결여</li> <li>○ 벚나무와 벼름나무가 노면보다 높게 심어져 있어 비료 및 물주기가 어렵고 우기시 공해물질을 흡수하기가 어려움.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량범퍼로부터 훠손을 방지하기 위해 노면으로부터 1m정도의 이격거리를 유지 시켜준다면 차량으로부터의 훠손도 방지할수 있고 균형적인 생장에도 효과적일 것임.</li> <li>○ 우리 정서에 맞는 벚꽃터널을 만들어 준다든지 가을에 아름다운 단풍을 연출할 수 있는 수종으로의 변경 필요</li> <li>○ 노면보다 15~25cm낮게 심어 비료, 물주기를 용이하게 해주고 특히 우기시 공해물질을 흡수케하여 부식시킨다면 비료로써 또 수질오염 및 공해방지에도 효과가 있을것임.</li> </ul>
4	곡각지대 가로수 보호 장치건	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량으로부터 나무둥치의 상처나 파손이 많음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폐타이어를 활용하면 나무기둥을 충격으로부터 보호시킬수 있고 1년생 초화 식재도 가능할 것임.</li> <li>○ Ι 자형 철구조물을 설치하면 나무둥치를 보호할수도 있을것임.</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
5	가락타운1단지 벽산 102호동 시설 녹지조성 지대 - 소나무 생육상태 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봄, 여름, 가을등 갈수기에 물주기를 제대로 하지 않아 96년도에 이어 많은 수의 소나무가 말라 죽었고 현재에도 계속 죽어 가고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이식수목의 고사목에 대해선 책임 소재를 분명히 하여야 겠음</li> <li>○ 혹서기, 봄, 가을 갈수기엔 물주기 프로그램이 있어야겠고</li> <li>○ 한국도시가스, 상수도본부, 시 청소과등엔 97. 2. 17까지 하자 보수 또는 이행 보증금 납입 유치시킨후 결과 보고를 지시했으나 97. 12. 20 현재 결과 보고가 없음. 처리결과 제출요망</li> </ul>
6	곡각지대 가로수 보호 장치 건	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고급 수종인 15~20년생 향나무와 흑송외 다수가 고사 상태로 방치되고 있음.</li> <li>○ 시멘트 구조물로 인해 화단의 미관을 저해하고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 혹서기 공사땐 이식수목을 매우 조심스럽게 다루어야 할것이고</li> <li>○ 고사목 부분은 신속한 하자보수 이행을 촉구하고 결과 제출</li> <li>○ 시멘트 구조물 주변은 적절한 수목식재로 미관을 저해하지 않게 하자 보수 조치후 결과 제출</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
7	울숙도 유채꽃 파종현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관에서 앞장서 자연을 파괴하고 있는 부분도 다소 있음.</li> <li>○ 파종후 물주기가 제때 이뤄지지 않아 발아가 매우 더디고 생육이 부진함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아무리 명분의 타당성이 있어도 준법의 범위내에서 업무를 추진해야 할것이며</li> <li>○ 날이 따뜻한 날엔 물주기, 시비를 잘하여 동해 방지대책 강구</li> </ul>
8	울숙도 골프연습장 현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주간은 물론 야간에도 단속이 없거나 느슨하여 골프연습장이 많은 행락객들의 비행장소로 전락해가고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주간뿐만 아니라 야간엔 경찰로 하여금 출입을 단속하여 비행장소화 예방 촉구</li> </ul>
9	강변로 철조망 주변 초화 단지조성 및 강변로 유채꽃씨 파종현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강변로 철조망으로 인해 미관을 저해 하고 있음.</li> <li>○ 철조망으로 인해 친수공간 확보에 장애가 되고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철조망 주변엔 넝쿨식물, 접시꽃 부용화 코스모스, 억새풀 등을 식재하여 화단으로 조성 한다면 서정적인 분위기 조성에 도움적일 것이므로</li> <li>○ 조속히 철거한후 화단 조성후 친수공간으로 적절히 활용하는 방안 강구</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
10	몰운대 야생초화 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구절초 등의 야생화가 멸종 상태에 다달았으며</li> <li>○ 갯머위 등도 많이 훼손되고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원으로 하여금 단속을 철저히 하도록 교육을시키고 훼손자에겐 상응한 처벌 을 검토하고</li> <li>○ 산책로 이외 출입방지를 위한 로프줄로 구성된 출입금지 대를 설치해서라도 자 연훼손 방지 대책 강구</li> </ul>
11	몰운대 풀베기현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무분별 풀베기로 자연훼손과 예산낭비 가 심함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화재(산불) 위험이 있는 곳만 선별적으 로 풀베기를하여 예산절감 및 자연보호 촉구</li> </ul>
12	몰운대 야생조수 음수대 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야생조수의 음수대가 비 위생적임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야생조수 보호를 위한 깨끗한 음수대와 겨울철에 부족한 먹이를 줄수 있는 장소 개발과 대책 강구</li> </ul>
13	몰운대 긴의자 파손 현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5개소가 노후 파손되어 있으나 97. 5 월이후 한 번도 정비한 실적이 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적후 즉시 정비되었으나 추후 꾸준한 점검으로 이용객에게 불편을 주는 일이 없도록 예방점검에 만전을 기할것</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
14	몰운대 토사 유실 현장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경사가 심한 지역엔 계속 토사가 유실되고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자갈뿌리기와 바닥에 돌을 박는 방법 등 적절한 대책 수립 요망.</li> </ul>
15	몰운대 출입구 화장실 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 손잡이등이 파손된채 방치되고 있음</li> <li>○ 정기적인 점검, 정비 등이 이뤄지지 않고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설의 정기적인 점검 및 불편사항 신고 전화번호 부착 추진</li> </ul>
	양묘장 관리에 관한 사항 - 폐전지목 - 폐지주목	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미관을 저해하고 있으며 전혀 재활용이 되질 않고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토사유출, 지역이나 장소에 폐전지목을 적절히 활용할수 있도록 조치</li> </ul>
16	지주목 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2000개를 보관하고 있으면서 파손된 지주목이 95, 96, 97년에 걸쳐 정비치 않은 상태로 방치되고 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상당량을 비축하고 있으나 사용치 않고 있으면서 예산을 확보하려 하고 있음은 시정되어야 할 것임.</li> </ul>
	비료다량 보관 이유 지적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다량보관 지적에 대해 서구, 중구의 비료를 보관하고 있다고 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전수조사를 실시하여 타구의 비료 보관 여부를 정확히 파악해야 하며 허위보고 시엔 적절한 조치 촉구</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
17	각종 장비 정비상태 점검	<input type="radio"/> 산불진화용 원동기 외 다수 도색 등 정비 불량	<input type="radio"/> 사용후 정비는 물론 정기적인 정기 점검 계획수립, 시행촉구
18	소모품 또는 공구, 산불진화용 장비 점검	<input type="radio"/> 손망치 30개중 10개망실 <input type="radio"/> 장비, 비품대장, 소모품 대장 그리고 보관 선반엔 사고등 손·망실로 현수 량 파악이 곤란함.	<input type="radio"/> 정수, 손망실수, 현재고량 등을 일목요연 하게 확인 가능토록 조치
19	가로수 농약살포 상태 점검	<input type="radio"/> 관내 가로수와 시설녹지내에 식재된 벼름나무의 병충해 방제 실적저조	<input type="radio"/> 병충해 예방은 물론 발생시엔 신속히 대 처하는 기동성 강구

총 평 : 각 부문에서 96년보다 많이 개선되고 있어 매우 고무적이나 아직 예산을 낭비하고 있는곳이 다소 있어 더욱더 체계적인 개선작업이 필요하고 전산화 작업이 빨리 이뤄져서 업무의 과학화, 선진화가 조속히 추진되었으면 함.

## 건 설 과 소 관

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
1	당리 새마을금고 앞 일원 하수도(구거)정비현장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 바닥이 부식되어 철근이 노출되어 오·폐수가 지하로 유출될 가능성이 높음</li> <li>○ 먼저했던 공사 내역자료가 없어 구거 내력 을(생년월일) 알수 없음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관계공무원의 전문 직업정신이 고양되어야겠고</li> <li>○ 본공사는 전형적인 날림공사이므로 100% 재시 공을 해야할 것으로 사료됨</li> <li>○ 하수로(구거)별 공사자료 및 내역이 영구보존되고 하수도의 생년월일 전산화 작업이 요망</li> </ul>
2	괴정4동 대산아파트앞 ~사남초등학교앞 구간 보차도 경계석 현장점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 95년 5월 아스팔트 덧씌우기 이후 높이가 낮아진 보차도 경계석이 제구설을 못하고 있음(5cm~10cm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이로인해 안전사고도 발생하고 있으므로 조속히 안전한 높이를 유지할 수 있는 대책수립 요망</li> </ul>
3	다대포 야영장 주차장 점검  ○ 바닥모래	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 규모나 시설에 비해 예산이 과다 집행되어 있음.</li> <li>○ 모래 두께가 얕고 구배가 심해 우수 유입시 모래 유실이 많을 것 같음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추후 동일한 사례가 재발되지 않도록 공사설계에서 준공까지 만전을 기하고</li> <li>○ 예산절감문제에 항상 관심을 가져줄 것</li> </ul>
	○ 화장실 관리 현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화장실 청결불량</li> <li>○ 이동화장실 6동 중 2동은 소설</li> <li>○ 노출된 분뇨통에 안전사고 위험 높음</li> <li>○ 3동은 문파손, 소변기 고장 상태로 방치</li> <li>○ 주차장 주변 쓰레기로 불결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계속적인 청결유지 관리가 되어야겠고</li> <li>○ 소설된 화장실은 속히 복구 요망 복구전이라도 분뇨통 안전사고 예방 대책을 촉구</li> <li>○ 정화조 주변엔 갯국화, 등 염해에 강한 초화 식재 요망</li> <li>○ 매일 정기적인 청소 요망</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
	<p>장립펌프현장 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시멘트 보차도 경계석</li> <li>○ 화강석 보차도 경계석</li> <li>○ 노후 보도 블럭판</li> </ul> <p>○ 가로등 전주 관리</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수량, 규격 등 관리 대장과 일치하지 않음</li> <li>○ 정돈 상태 불량</li> <li>○ 보관상태 불량(직사광선, 비, 바람)</li> <li>○ 보관 수량이 장부 수량보다 훨씬 많음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 품목, 정수, 사용수, 현 재고량 등을 한 눈에 볼수 있도록 대장을 정리하고 기록 표도 비치요망</li> <li>○ 적절한 방수 포장시설을 요하고</li> <li>○ 74개의 수량을 정확히 등재 할것</li> </ul>
4	<p>○ 옥외 배전반</p> <p>○ 배수펌프 시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 97년 예산 1,900만원 투입된 시설물 인데 내부기기는 교체치 않고 케이스만 교체하였음.</li> <li>○ 기획감사담당관실에선 예산 배정사업이 제대로 이행됐는지 여부를 정확히 현장 감사하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 철저한 감사를 할것</li> <li>○ 이제까지 많은 시설유지비가 투입됐으나 전혀 손질이 되질 않고 있어 정비 불량 상태에 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 케이스 값 탈, 착 작업비 포함 합리적인 척 과다계상되었고</li> <li>○ 형식적 감사를 지양하고, 집행기관 예산 안 심사때 현장방문후 적정한 사업인지 여부를 확인, 완료된 후엔 또 정확히 완료됐는지를 현장감사를 실시 촉구함.</li> <li>○ 시설유지비가 적정하게 사용되고 있는지를 감사실에서 재 감사를 하기 바라며</li> <li>○ 우기전에 정확한 유지보수가 있어야 겠음</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
	<input type="radio"/> 과정 펌프현장 점검 <input checked="" type="radio"/> 옥외 배전반(7대)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철구조물의 장기간 노출로 인해 다소 녹이 슬어 있음.</li> <li>○ 배전반 내부 청결 상태 불량</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹슬음을 방지하기 위해 배전반 시설은 건축 구조물을 설치하는 것이 좋겠음</li> </ul>
	<input checked="" type="radio"/> 보안 관계 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부인의 출입이 잦음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가 주요시설물이므로 외부인의 출입을 통제시킴이 필요</li> </ul>
5	<input checked="" type="radio"/> 자재수불 현황 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대장상 보유물품과 실제현품 불일치</li> <li>○ 대장과 현품이 전혀 맞지 않고 있음.</li> <li>○ 정수, 사용량+불량품, 잔량(재고량)을 파악, 확인 할 수가 없음.</li> <li>○ 부품이 여러곳에 산재해 있어 유실, 유출 가능성이 높을뿐만 아니라 보관 및 관리 상태 파악이 전혀 불가능함</li> <li>○ 청결 유지 불량</li> <li>○ 합리적인 배치, 정리 정돈 상태 불량</li> <li>○ 부실 관리로 인한 책임 소재문제</li> <li>○ 예산 낭비 요소가 많음</li> <li>○ 현재 재고량 현황</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소모품 대장을 재정비하고 하루속히 전산화 작업이 급함</li> <li>○ 보관대는 청내로 하고 정수, 사용량+불량품, 잔량(재고량)을 일목요연하게 파악할 수 있게 하여야겠음.</li> <li>○ 정리정돈, 청결유지에 힘쓰고</li> <li>○ 부실관리 상태의 책임과 무원칙적 운영, 수수방관, 예산낭비의 책임소재가 뒤 따라야 할것임.</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 안정기400W(56개)</li> <li><input type="radio"/> 안정기250W(12개)</li> <li><input type="radio"/> 400W 램프(110개)</li> <li><input type="radio"/> 250W 램프(30개)</li> <li><input type="radio"/> 육교형글로브 18개</li> <li><input type="radio"/> 육교형글로브 고정 장치 15개</li> <li><input type="radio"/> 가로등 와샤</li> <li><input type="radio"/> PVC 애자</li> <li><input type="radio"/> PVC 클램프</li> <li><input type="radio"/> 면장갑 (140쪽)</li> <li><input type="radio"/> 테프 (420개)</li> <li><input type="radio"/> 전자계폐기 2개</li> <li><input type="radio"/> WD-40 7개</li> <li><input type="radio"/> 차단기 60A-9 개 100A-5 개 150A-4개</li> <li><input type="radio"/> 가로등 카바</li> <li><input type="radio"/> 카바 나이프 신품 12개 폐품 다수가 혼재</li> <li><input type="radio"/> 보안등 안정기 100W-7개</li> <li><input type="radio"/> 나트륨등 100W-6개</li> <li><input type="radio"/> 점멸기(불량품 8개)</li> <li><input type="radio"/> C/V 전선 5.5M/M ×300H-1 300M 전선-3</li> </ul>	
6	신평동성화학~외환은행 간 복개도로 집수정 뚜껑 보수	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 예산44,000천원 지출</li> <li><input type="radio"/> 97. 11. 25일 강우시 침수상태 발생</li> <li><input type="radio"/> 차량주행시 뚜껑 마찰소음을 감소 시킨다했으나 오히려 소음이 더 심함</li> <li><input type="radio"/> 뚜껑과 맨홀크기 축소로 인해 추후 준설작업에 상당한 어려움 발생</li> <li><input type="radio"/> 전반적 부실공사였고 예산낭비요소 발생</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 전혀 보수공사를 할 필요가 없는곳에 예산을 과다 투입했으며</li> <li><input type="radio"/> 이로 인해 우수 유입시 물빠짐은 더욱 어려워져 물난리 사고가 명약관화 할것 이므로 본 보수공사는 원상회복이 절실 한 실정임.</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
7	신평초등학교 진입로 개설공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진입로 초입부분(신평동 250번지 일원)이 직각형태로 이루어져 시야방해로 교통사고 위험 상존</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사전 합리적인 공사 설계가 요망됨</li> </ul>
8	괴정구성당~괴정초교 앞 복개천구간 안전도 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다수의 차량통과로 조인트(결합부분) 부분의 균열이 넓어지고 있음(31개소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 점검후 보수요망</li> </ul>
9	가로등 정비 상태	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 97. 7월부터 11월 중순까지 멸등된 전주의 정비실적이 전무함.</li> <li>○ 멸등상태 수량(400등이상)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신속한 정비를 요하고 금후 근무태만자세 철저히 시정촉구함</li> </ul>
10	<p>괴정 펌프장  <input type="radio"/> LU축구 뚜껑</p> <p>하단 65 광장  <input type="radio"/> LU축구 뚜껑</p> <p>장림 2펌프장  <input type="radio"/> 차도용 맨홀뚜껑</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 LU 축구뚜껑이 각 펌프장 안, 밖에 산재해 있어 관리상 문제점이 있음</li> <li>○ 수량 파악이 어려움</li> <li>○ 보관이 서류상으로는 8,100개가 있으나 실제 많이 부족함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 건설자재중 부피, 무게, 크기가 있는 물품의 경우 관리보관이 용이한 장소를 선택하여 정리, 보관할 것을 요청하고, 동시에 정수, 출고, 현재 수량 등을 기재하여 걸어두고 추후 신속한 전산작업 병행 촉구</li> </ul>

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
11	<p>97년도 관내 공사 결과 서류감사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 신평1동 공단로변 하수도 설치</li> <li><input type="radio"/> 괴정3동 괴정시장 주변 하수도 개량 공사외 다수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 공사 시작전과 완료후의 사진불일치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 시정요망</li> </ul>
12	<p>낙동 남로 가드레일 보수 및 도색작업 점검</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 예산 18,500천원중 17,950천원을 지출하여 보수 및 도색작업에 예산 과다 지출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 부분적인 가드레일 보수와 도색작업에 추후 예산 적정성 유지 필요</li> <li><input type="radio"/> 차량매연으로 오염된 가드레일은 세척 작업을 병행 추진하여 예산절감 촉구</li> </ul>

## 수방자재 창고점검 결과

품목	수량	지적사항	처리요구사항
배수관(5M)	4	계획량 미기재	계획량 기재 요망
천막	41	많이 더럽혀져 있음	청결유지
양수기	4	2대 부분적 녹이 슬었음	도색 또는 방청제 도포요
도끼	6	녹이 슬었음.	방청제 도포, 청결유지
함마	26	현재 10개, 자루 파손 7	부족분 충당 및 자루파손은 손질요
톱	7	녹이 슬어 있음	정비요, 방청제 도포요
낫		녹이 슬어 있음	"
눈가래	45	계획량 미기재	정수, 불출, 잔량등은 정확하게 기재하고 필요량은 상시 보관되어 있어야 할것임
안전모	38	"	"
포대류	3860	"	"
모래주머니	4350	"	"
기타		기전계 A/S 전구 250W 20개	"