

2006 행정사무감사자료

災難安全課

■ 공통사항

1. 2005년도 행정사무감사 시정요구사항 및 건의사항 처리결과
5. 각종 용역사업 추진사항 ('04 ~ '06)
7. 예산 이월, 예비비 지출사항 현황
9. 각종 위원회 운영상황 및 수당지급내역

■ 소관사항

1. 재해대책 추진실적
2. 재난 예·경보 및 통합재난방송시스템 설치 추진실적
3. 재해복구비 지원 및 용자 현황
4. 각종 피해현황 및 복구지원 현황
5. 공익근무요원 관련사항
6. 민방위 시설·장비 관련사항
7. 재난위험시설물 현황 및 대책

■ 공 통 사 항

1. 2005년도 행정사무감사 시정요구사항 및 건의사항 처리결과

처리구분	지 적 사 항	처 리 결 과
건의	<p>○ 재난 관련사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 고지대 옹벽·축대 등 위험지역에 대하여 법 규정상 사유지는 예산지원을 할 수 없어 위험에 노출되어 있는데 재해예방 차원에서 예산을 투입하여 위험 해소할 수 있도록 제도개선을 건의하는 등 관심을 갖고 해소 방안을 적극 검토하기 바람 ▪ 재난위험시설물로 지정된 피정 시장은 물론 장림, 하단시장 등 재래시장은 위험요소가 특히 많은 지역이므로 유사시 피해가 최소화 되도록 노력하기 바람. 	<p>○ 재난위험시설 중 사유시설에 대하여 지원해 줄 수 있는 근거는 현재로서는 없으며, 위험시설물에 대하여 사전 안전조치 명령을 통해 자체 복구토록 행정지도를 강화하겠음.</p> <ul style="list-style-type: none"> · 실적 : 소유자 자체복구 추진중 2건 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 다대동 국제유치원뒤 사면 우려지 조치(소유자 : 삼미금속) <ul style="list-style-type: none"> ┌ 자체수시점검, 사면보호막 설치 └ 위험지 해소방안 : 사면 보강공 설치 추진중 ▷ 장림동 대영포장 뒤 절개지 조치 (소유자 : 천일고속) <ul style="list-style-type: none"> ┌ 자체 수시점검, 안전시설 설치 └ 사면 안전보호공 설계 및 시공자 선정 추진 중 ○ 판매시설인 재래시장은 다중이용시설로 재난예방을 위하여 취약시기별로 가스안전공사, 전기공사 등 유관기관과 합동안전점검 실시하는 등 재해예방에 철저를 기하고 있음
	<p>○ 민방위 시설·장비 관련사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 지하철역내에 방독면을 비치해 놓았는데 주민들이 사용법을 잘 모르고 있으므로 각급 단체회의 등을 통하여 사용법을 널리 홍보하여 실제상황시 위험으로부터 보호 될 수 있도록 하기바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방독면비치함 앞면에 사용법 사진이 부착되어 있으며, 비상시 전면 아크릴판을 깨고 사용할 수 있음이 안내 부착되어 있음 ○ 사용법 교육 <ul style="list-style-type: none"> · 민방위·교육 훈련시 : 23회 5,746명 · 각동 통장 회의시 : 16회 428명

처리구분	지 적 사 항	처 리 결 과
건의	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 비상급수시설 수질검사 결과를 보면 부적합한 지역이 많은데 관리를 잘하여 구민 건강에 피해가 없도록 조치하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간지정 시설의 경우 수질이 부적합한 시설의 경우 지정해제하고, 수질이 양호한 시설을 새로 지정·관리하여 수질검사 결과를 부착(식수, 끓여서 음용, 생활용수)해 구민 건강피해가 없도록 노력 ○ 구관리 시설에 대하여는 수질이 불량한 시설은 지속적으로 수질개선사업비(시비50%)를 확보하여 수질개선사업을 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 2006년 수질개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 관정촬영: 2개소 (삼익@, 다대큰샘) ▷ 에어써징: 5개소 (협진신태양@, 낙동초교, 영신목화@, 어린이놀이터, 다대큰샘) · 소요예산 : 6,850천원 ○ 마마아파트 폐공 <ul style="list-style-type: none"> · 수질이 악화되어 생활용수로 부적합한 시설 · 2006년 11~12월중으로 폐공 예정 ※ 수질악화로 생활용수 부적합 시설 폐공예정(2007년도) · 2개소(삼익아파트, 장림공동우물)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 괴정1동 관내 정수암 공동 우물이 비상급수시설로 지정·관리할 수 있는지 검토하여 주민 이용에 불편이 없도록 하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수암 공동우물 현장방문 양수량을 측정한 결과 1일 30톤 정도의 음용수(생활용수)로써 비상급수시설로 지정·관리하기에는 기준에 부적합한 시설임. ※ 민방위비상급수시설로 지정할 수 있는 시설의 규모 및 기준 <ul style="list-style-type: none"> ▷ <u>1일 생산능력 100톤 이상의 음용수 또는 생활용수로 적합한 시설</u> · 근거: 민방위기본법 시행규칙 제15조 제1항 및 2006년도 민방위업무 추진계획 ※ 환경위생과에서 공동우물 부대시설 설치중임

처리구분	지 적 사 항	처 리 결 과
건의	<p>○ 민방위 교육 관련사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 민방위대원 교육시 헌혈자에 대하여 교육을 받은 것으로 귀가조치하고 있는 것을 언제든지 헌혈하여 헌혈증을 동사무소 등에 제출함으로써 교육을 받은 것으로 업무를 개선하여 민방위 대원의 편의를 도모하는 방법을 검토 하기 바람 	<p>○ 2004년도 부산시에서 시달된 「민방위 교육 운영 철저」 공문에 의하면, '민방위 교육시간 중 국가시책사업(헌혈 등)은 지자체에서 교육에 지장을 주지 않는 범위 내에서 협조'하라는 지시가 있었으므로 현행대로 1시간 교육 (대원의 임무고지, 교육제도 안내등) 실시 후 헌혈한 대원에 대하여 교육 인정할 계획임.</p>

5. 각종 용역사업 추진사항('04 ~ '06)

가. 성화원 5길 응벽 정밀점검 용역(2005)

- 현 황 : 재난위험시설지정(2004. 12. 10 : D급 지정)
- 예산집행액 : 3,200천원(민방위관리비 기타보상금)
- 계 약 방 법 : 일반경쟁입찰(수의계약)
- 용역추진 사유 및 용역결과
 - 재난위험시설로 지정되어 정밀점검용역추진
 - 위험응벽부 철거 및 그 외 부분 보수·보강
- 용역결과 활용실적 : 2006년도 공사시행 준공 (재난위험시설 해제)

나. 성화원 5길 응벽 보수·보강공사 실시설계용역(2006)

- 예산집행액 : 4,700천원(시 재난관리기금)
- 계 약 방 법 : 일반경쟁입찰(수의계약)
- 용역추진 사유 및 용역결과
 - 재난예방사업의 완벽한 시공을 위하여 용역발주
 - 전문기술 및 지식활용을 통한 용역성과품 작성
- 용역결과 활용실적 : 2006년도 공사시행 준공(재난위험시설 해제)

다. 다대 대건아파트 뒤 산사태 복구공사 실시 설계용역(2006)

- 예산집행액 : 4,750천원(구 재난관리기금)
- 계약 방법 : 일반경쟁입찰(수의계약)
- 용역추진 사유 및 용역결과
 - 재난복구사업의 완벽한 시공을 위하여 용역발주
 - 전문기술 및 지식활용을 통한 용역성과품 작성
- 용역결과 활용실적 : 2006년11월 공사발주

7. 예산 이월, 예비비 지출사업 현황

가. 예비비 지출사업 현황

- 예비비 지출 (단위 : 천원)

사 업 명	예산과목	지출일자	지출금액	지출사유
사유시설 피해 재난지원금 지원	제4장,민방위비,재난관 리,자체사업,이주및재 해보상금(재해보상금)	2006.7.27	10,000	태풍 '에위니아' 재난지원금 선지원 (주택반파1·침수5)
"	"	2006.8.7	2,000	" (주택 침수2)

나. 이월사업 현황

- 사업명 : 다용도방독면 보급
- 예산액 : 40,774천원('04년 사고이월)
- 추진현황
 - 2004년도 본예산 52,706천원(국 15,812 시18,447 구18,447)확보
 - 국민방독면 성능불량으로 2004년 국정감사에서 지적되어 조달청 공급 중단 (2004.10.14부터 성능확인 시까지) ▷ 예산 명시이월(2005년)조치
 - 구매요청(2005. 8) ▷ 구 → 부산지방조달청
 - 관련업체의 다용도 방독면 규격변경 요청 및 가격 재검토 등으로 계약이 늦어짐
 - 단일응찰로 2회유찰 후 수의(총액) 계약됨 ▷ 연합기업사
 - 종 류 : 국민(다용도) 방독면
 - 구입요구량 : 1,628개(개당 24,800원)
 - 계약 금액 : 40,774천원(사고이월예산)
 - 계약일자(2006.1.24), 납품기한(2006.5.24)
 - 계약자(연합기업사) 계약포기 ▷ 재무과-9822(2006.7.13)

9. 각종 위원회 운영상황 및 수당지급내역

위원회명	설치근거	위원수			운영상황		수당지급내역 (천원)		설치 일자
		계	공무원	민간인	개최수	인건수	예산액	집행액	
안전관리위원회	재난및안전관리기본법 제11조	17	12	5	0	0	350	0	1995.12.5
안전관리실무위원회	재난및안전관리기본법 제11조	22	17	5	0	0	350	0	1995.12.5
안전관리자문단	재난및안전관리기본법 제11조, 제5조	14	0	14	0	0	1,960	0	2005.4.30

■ 소 관 사 항

1. 재해대책 추진실적

가. 특정관리대상시설물 지정현황

(단위: 개소)

계	육교	지하도	교량	축대·옹벽	기타
727	7	2	5	1	712

나. 특정관리대상시설물 안전점검 결과 및 조치내역

○ 재난위험시설물

- 성화원 5길 옹벽

- 시 재난관리기금(사업비: 150백만원) 지원받아 보수·보강공사 완료
(2006.10.02)되어 재난위험시설 해제(사하구 고시 2006-56, 2006.1010)

- 괴정시장 건물 : 철재H빔 2개소 보강 설치 및 안전조치 촉구

○ 기타시설물

- 다대1동 원불교당 붕괴위험 담벽 보수 : L=20m(자체보수)
- 괴정천 북개도로 노후암거 보수·보강공사, 사업비 300백만원(시 재난관리기금)
- 하단배수펌프장 기동반 제작 교체공사, 사업비 108백만원(시 재난관리기금)

다. 안전관리자문단 운영실태

○ 설치근거

- 재난 및 안전관리 기본법 제75조
- 사하구 안전관리자문단 구성 및 운영에 관한 조례

○ 설치일자 : 2005. 5. 4

○ 위 원 수 : 14인(단장 1, 부단장 1, 일반위원 12)

○ 운영실적

- 안전관리자문단 위원 위촉 및 정기회 개최 : 2005. 5. 4

2. 재난 예·경보 및 통합재난방송시스템 설치 및 추진실적

가. 재난 예·경보 시스템 현황

○ 민방위 경보 시설

연 번	위 치	비 고
1	괴정1동 괴정양수장	
2	하단1동사무소	
3	장림1동사무소	
4	다대1동사무소	
5	감천1동사무소	

○ 지진해일 예·경보 시스템

연 번	위 치	비 고
1	다대1동 수협공판장 옥상	시 방재과 설치
2	다대해수욕장 임해행정봉사실 옥상	시 방재과 설치
3	다대2동사무소 옥상	시 자치행정과 설치

나. 국가안전관리시스템(NDMS)운영실태

○ 메시지 접수·처리 현황, 상황전파사항 점검실적 등

- 메시지 접수 및 처리 : 1,030건(소방방재청 877, 부산시 153)
- 기상정보 전달 및 훈련용 메시지가 주를 이루고 있음
- 특보발효 메신저 수신후 PEM-NDP를 통한 비상연락망 가동 138회

3. 재해복구비 지원 및 용자 현황

가. 재해복구비 지원

재 해 명	지원대상 항목	지원건수	지원금액(천원)	비 고
태풍 '에위니아'	주택반파	1	5,000	
"	주택침수	7	7,000	

나. 용자현황 : 지원사항 없음

4. 각종 피해현황 및 복구지원 내역

가. 피해 및 복구현황

발생일자	구 분	피 해 내 용	복구지원내용	비고
2006. 5. 6	집중호우 (104mm)	· 법면붕괴1, 도로침수1 · 보도침하1, 하수구막힘5, · 가로수전도2	· 자체복구	
2006.5.19	집중호우 (68mm)	· 과정1동 926-15 · 계단도로 유실	· 항구복구 - L=9m, A=27m' 10,200천원	
2006. 5.26	노목 전복	· 홍티마을 주택피해	· 나무절단 작업후 · 파손지붕 응급조치	
2006.7.9~ 7.10	태풍 '에위니아' (누적강우량 275mm)	· 공공시설(12건) : 도로5, 산사태3, · 임도유실2, 하수도1, · 해양쓰레기1 · 사유시설(8건) : 주택반파1, 침수7	· 공공시설 - 복구비 : 1,569,357천원 ▷ 완료 4, 추진중 8 · 사유시설 - 재난지원금 : 12,000천원, 복구완료	
2006. 9.17	태풍 '산산'	· 당리중학교 앞 희망교회 · 4층 철탑 전복	· 크레인 2대 동원 · 소방서, 경찰과 합동 · 응급복구	

나. 향후 예방대책

- 재해 사전대비 신속대응대체 구축
 - 재해상황문자서비스(PEM-NDP)를 통한 각종 재난정보 신속 통보
 - SCN·DSD 등 지역유선방송을 통한 재해예방대비 홍보
- 재해상황문자시스템(PEM-NDP, 휴대폰메세지전송) 확대 구축
 - 비상연락자 대상을 세분화하여 그룹별 관리
 - 해안가 인근, 산사태 우려지, 건축 및 토목공사현장 등
 - 일반주민 중 재난정보수신희망자 재해정보전송시스템 구축 전승
 - 계절별 기상특보, 대형교통사고 등 정보 상시제공
- 지진해일, 풍수해 재난대비 실제훈련 실시
 - 지진·해일 대비훈련(4~5월중) : 해안가 지역 선정(감천, 구평, 다대)
 - 풍수해 대비훈련(5~6월중) : 을숙도 교수부지

○ 안전문화운동의 내실화 추진

- 안전점검의 날 운영 활성화 ▷ 매월 4일
 - 다중 집합장소(지하철, 백화점, 횡단보도 등) 캠페인 전개
- 안전문화 홍보활동 강화
 - 구 홈페이지, 내고장 사하, SCN·DSD 등을 통한 집중홍보

5. 공익근무요원 관련사항

가. 공익근무요원 부서별 배치현황 및 임무

(2006. 10. 31현재)

연번	부서명	복무분야	근무인원	수행업무	비고
	계	18개 부서	132		
1	기획감사실	일반행정보조	4	· 전산업무 보조	
2	총무과	일반행정보조	1	· 일반행정업무 보조 · 다대포해수욕장 및 을숙도 축구장 시설관리	
		시설경비	2		
		경비시설관리	2		
3	재무과	일반행정보조	3	· 세출입업무 보조	
4	세무과	일반행정보조	6	· 번호판영치 및 행정업무보조 등	
5	문화공보과	문화재보호	4	· 을숙도 생태공원 관리 · 광고물업무 보조	
		질서계도	7		
6	민원봉사과	일반행정보조	6	· 제증명발급 및 문서송달 보조	
7	주민생활 지원과	일반행정보조	2	· 행정업무 보조 · 장애인, 독거노인 활동보조 · 복지시설 운영보조 및 안전관리	
		생활지도(동)	12		
		경비시설관리	6		
8	주민서비스과	일반행정보조	2	· 행정업무 보조	
9	지역경제과	일반행정보조	1	· 산림행정업무보조 · 산불예방활동 및 산지정화	복 중 4 명
		산림공원 녹지감시	27		
10	환경위생과	일반행정보조	2	· 환경개선부담금 부과업무 보조 · 관내하천, 수자원보호 및 감시	
		수자원감시	2		
11	청소행정과	일반행정보조	1	· 청소행정업무 보조	
12	건설과	일반행정보조	2	· 행정업무 보조	
13	재난안전과	일반행정보조	3	· 민방위시설 관리 및 점검	
14	교통행정과	일반행정보조	2	· 과태료부과업무 보조 · 교통질서 유지계도	복 중 1 명
		질서계도	22		
15	건축과	일반행정보조	1	· 무허가건축물 순찰 및 단속 보조	
16	지적과	일반행정보조	5	· 개별공시지가관리업무 보조	
17	보건소	일반행정보조	4	· 보건행정업무 보조	
18	을숙도문화회관	시설경비	3	· 시설경비업무 보조	

나. 복무관련 교육사항, 위반자현황 및 조치내역

- 신규배치자 교육 : 8회 실시
- 부서별 교육 : 90회 실시
- 복무관리규정 위반자(2005. 1. 1~10. 31) 현황·조치 내역
 - 7일이내 복무이탈로 복무연장조치 : 19명
 - 8일이상 복무이탈로 복무중단 및 고발조치 : 3명
 - 무단지참 등 경고 : 20명

다. 공익근무요원 관련 예산액, 집행액

(단위 : 천원)

항 목	예산액	집행액	잔 액
공익근무요원 봉급 및 피복비	366,135	211,194	154,941
공익근무요원 공상치료 및 재해보상	10,000	0	10,000
공익근무요원 체력단련의 날 행사	4,000	0	4,000

6. 민방위 시설·장비 관련사항

가. 시설·장비 현황 총괄

○ 비상급수시설

계	정부지원시설	자체시설	공공시설	민간시설	비고
63개소 (10,059톤)	10개소 (4,425톤)	8개소 (938톤)	4개소 (320톤)	41개소 (4,376톤)	

○ 비상대피시설

계	정부지원시설	자체시설	공공시설	민간시설	비고
162개소 (127,822평)	1개소 (204평)	1개소 (106평)	23개소 (19,068평)	137개소 (108,444평)	

○ 민방위장비

장비명	소요량 (A)	확 보 량(B)					비고	
		지역대	기술대	구군 직장대	구군외 직장대	시범마을		계
합 계	2,157	1,249	86	59	1,820	-	3,214	
소 계	1,309	545	46	33	1,289	-	1,913	
공통장비 11종	전자메가폰	125	50	4	3	45		102
	지휘용애플	20	6	1	1	21		29
	응급처치셀	129	58	8	11	82		159
	환자용들것	76	22	8	3	42		75
	로프	114	46	-	-	26		72
	휴대용조명등 (손전등 포함)	501	190	12	6	228		436
	소화기	147	121	8	8	590		727
	민방위용품셀	45	2	-	-	16		18
	쌍안경	48	13	2	-	44		59
	무전기	59	34	2	1	186		223
	이동식발전기	45	3	1	-	9		13
소 계	830	676	37	25	459		1,197	
지역특성장비 10종	교통신호봉	127	29	5	-	51		85
	교통차단표지판	48	1	-	-	33		34
	사다리	45	12	4	1	43		60
	방연마스크	20	-	-	-	152		152
	등짐펌프	250	173	-	-	2		175
	진화용삽	90	144	10	-	141		295
	구명환	14	85	3	23	15		126
	구명의	25	86	14	-	14		114
	로프총셀	1	-	1	1	3		5
	기타장비	210	146	-	-	5		151
소 계	18	28	3	1	72		104	
권장장비 8종	산소호흡기	1	-	1	-	11		12
	에어쿠션	-	-	-	-	1		1
	기계톱	-	2	-	-	7		9
	구명보트	-	-	1	1	3		5
	잠수장비셀	-	1	-	-	-		1
	완강기	17	5	1	-	48		54
	산불진화복	-	-	-	-	1		1
	방열화	-	20	-	-	1		21

○ 화생방장비

장비명	확보량					
	합계	지역대	기술지원대	구군직장대	구군외직장대	
합계	15,893	11,114	174	429	4,176	
방 독 면	소계	13,651	10,890	96	400	2,265
	일반	8,818	6,410	43	365	2,000
	다용도	4,603	4,480	49	15	59
	특수	52	-	-	20	32
	한국	178	-	4	-	174
방 독 면 제 외	소계	2,242	224	78	29	1,911
	피부제독제	7	3	2	-	2
	해독제	48	14	19	-	15
	피부제독킷	324	-	20	4	300
	기타	1,863	207	37	25	1,594

나. 비상급수시설현황(전기료, 신설·보수현황, 수질검사현황 등)

○ 전기료 집행현황

(단위 : 원)

예산액	집행액	집행잔액	비고
6,720,000	4,179,900	2,540,100	

※ 비상급수시설 14개소, 월 평균 418,000원 집행

○ 신설·보수현황

- 신설현황 : 없음
- 보수현황

(단위 : 원)

시설명	위치	유지보수내역	금액	비고
합 계			3,349,500	
정림아파트	당리동 339-2	펌프 교체, 음수대 배관교체 등	962,500	
다대큰샘	다대1동 1443-1	비상발전기 밧데리 교체		
동원아파트	괴정3동 442-6	비상발전기 밧데리 교체		
천일로얄아파트	괴정1동 530-2	비상발전기 밧데리 교체		
협진태양아파트	괴정1동 530-13	펌프설치	858,000	
영신목화아파트	괴정1동 510-19	양수장 상부 보호공 뚜껑 교체		
낙동초등학교	당리동 313-6	컨트롤 박스 교체		
협진신태양아파트	괴정3동 220	수중펌프 교체	1,529,000	
부산여고	하단2동495-1	자동펌프 교체		

○ 수질검사현황

연번	시설명	소재지	시설구분	규모(톤)	1/4	2/4	3/4	4/4	비고
1	협진태양아파트	괴정1동 530-13	정부	705		적합			생활용수
2	천일로알아파트	괴정1동 530-2	정부	508	대장군군	적합	적합		
3	국제아파트	괴정1동 491-9	정부	301	마실시(고장)	일반세균 대장군군	일반세균 대장군군		
4	영신목화아파트	괴정1동 510-19	정부	318	적합	적합	적합		
5	괴정2차자유아파트	괴정1동 1064-1	민간	150	적합	대장군군	일반세균 대장군군		
6	새마을금고	괴정2동 352-14	민간	288	적합	적합	적합		
7	하이츠빌리지	괴정2동 352-33	민간	300	적합	적합	적합		
8	동원아파트	괴정3동 442-6	자체	205		적합			생활용수
9	협진신태양아파트	괴정3동 220	자체	50	적합	적합	일반세균 대장군군		
10	동주대학	괴정3동 산1-15	민간	30	적합	적합	적합		
11	삼익아파트	괴정4동 550-12	정부	402		일반세균			생활용수
12	괴정신의빌라	괴정4동 697-11	민간	115	적합	적합	적합		
13	오성빌라	괴정4동 1270-6	민간	150	적합	적합	적합		
14	정림아파트	당리동 339-2	정부	1,000	적합	적합	대장군군		
15	마마아파트	당리동 339-6	정부	486		트리플로로에틸렌			생활용수
16	크로바아파트	당리동 338-2	정부	205	대장군군	대장군군	대장군군		
17	어린이놀이터	당리동 348-6	자체	200	적합	적합	대장군군		
18	낙동초등학교	당리동 313-6	자체	90	적합	적합	적합		
19	하단교회	하단1동 620-3	민간	50	적합	적합	적합		
20	한신혜성아파트	하단1동 298	민간	50	적합	적합	적합		
21	대진빌라	하단1동 381-19	민간	50	적합	일반세균	대장군군		
22	부산여자고등학교	하단2동 495-1	정부	284	대장군군	적합	대장군군		
23	건국중학교	하단2동 산 40	공공	50	적합	적합	적합		
24	건국고등학교	하단2동 산 41	공공	50	적합	적합	적합		
25	프린스빌딩	하단2동 526-11	민간	20	적합	적합	적합		

연번	시 설 명	소 재 지	시 설 구분	규모 (톤)	1/4	2/4	3/4	4/4	비고
26	청구아파트	하단2동 717-1	민간	30	적합	적합	적합		
27	에덴아파트	하단2동 494-3	민간	30	적합	대장군군	대장군군		
28	광산빌라	하단2동 715-6	민간	40	적합	적합	적합		
29	청솔아파트	신평1동 14-1	민간	115	적합	적합	적합		
30	한성임호아파트	신평1동 100	민간	70	적합	적합	적합		
31	새마을금고	신평1동 111-20	민간	30	적합	적합	미 실시 (수리)		
32	럭키무지개아파트	신평1동 206-1	민간	65	대장군군	적합	적합		
33	현대아파트	신평2동 400	민간	50	적합	대장군군	대장군군		
34	한신아파트	신평2동 425	민간	115	적합	대장군군	적합		
35	신익강변1차아파트	신평2동 408	민간	150	적합	적합	일반세군		
36	삼창아파트	신평2동 437	민간	20	적합	적합	적합		
37	현대그린아파트	장림2동 60-42	자체	50	적합	대장군군	적합		
38	장림공동우물	장림2동 272	자체	180	일반세군 대장군군	일반세군 대장군군 압모나 이상질소	적합		
39	강남아파트	장림2동 566-7	민간	115	적합	적합	적합		
40	장림화인빌리지	장림2동 60-36	민간	128	적합	적합	적합		
41	우림그린맨션	장림2동 244-6	민간	70	적합	적합	대장군군		
42	벽산마마아파트	장림2동 532	민간	450	적합	대장군군	적합		
43	다대큰샘	다대1동 1443-1	정부	216		일반세군			생활 용수
44	응봉초등학교	다대1동 130	공공	180	적합	적합	적합		
45	물운대아파트(105)	다대1동 1550	민간	150	적합	적합	대장군군		
46	물운대아파트(114)	다대1동 1550	민간	150	적합	적합	대장군군		
47	남도빌라	다대1동 959	민간	180	대장군군	적합	적합		
48	우신아파트	다대1동 960	민간	20	적합	적합	적합		
49	대건아파트	다대1동 930-1	민간	60	적합	적합	적합		
50	2주공아파트	다대2동 86-6	민간	130	적합	적합	대장군군		
51	신다대아파트	다대2동 113-5	민간	40	적합	적합	대장군군		
52	3지구아파트	다대2동 113-12	민간	30	적합	적합	적합		

연번	시설명	소재지	시설구분	규모(톤)	1/4	2/4	3/4	4/4	비고
53	현대아파트	다대2동 120-1	민간	150	적합	적합	일반세균 증발잔류물		
54	14통 놀이터	다대2동 80-1	민간	30	적합	일반세균	일반세균		
55	화신아파트	구평동 41-7	민간	115	적합	적합	대장균군		
56	자유아파트	감천1동 552	자체	43	적합	대장균군	대장균군		
57	현대아파트	감천1동 682	자체	120	적합	적합	적합		
58	유립1차아파트	감천1동 808	민간	50	적합	대장균군	적합		
59	부일전자디자인 고등학교	감천1동 634-60	공공	40	적합	적합	적합		
60	동산연립	감천1동 633	민간	75	미 실시 (펌프고장)	적합	적합		

다. 대피시설 현황(시설명, 규모, 안내유도표지판 정비실적 등)

○ 시설현황

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용상태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
총합계		162개소			127,822	511,288	92,075	368,042	138.9%				
괴정1동 합계		13개소			6,346	25,384	5,670	22,656	112.0%				
1	괴정1동	공공	사하지하도		58	232				95	3	지하도	지하도
2	괴정1동 971	공공	괴정역		2,390	9,560				95	2	지하도	지하철
3	괴정1동 614-9	민간	우신아파트		90	360				85	3	창고	아파트
4	괴정1동 949-2	민간	주택은행		25	100				87	3	창고	은행
5	괴정1동 1064-1	민간	자유2차아파트		798	3,192				91	3	주차장	아파트
6	괴정1동 530-2	민간	천일로알		77	308				85	3	지하실	아파트
7	괴정1동 554-5	민간	협성빌딩		400	1,600				94	3	주차장	빌딩
8	괴정1동 733	민간	신동양		510	2,040				80	3	지하실	아파트
9	괴정1동 530-13	민간	협진태양		246	984				81	3	지하실	아파트
10	괴정1동 740	민간	자유		1,072	4,288				82	3	지하실	아파트
11	괴정1동 944-1	민간	오성장미		175	700				85	3	지하실	아파트

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용실태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
12	괴정1동	491-1	민간	국제	470	1,880				85	3	지하실	아파트
13	괴정1동	1026-8	민간	중앙맨션	35	140				98	3	창고	빌라
괴정2동 합계				14개소	4,695	18,780	4,281	17,148	109.5%				
1	괴정2동	318	공공	대티지하철역	2,268	9,072				95	2	지하도	지하철
2	괴정2동	34-2	민간	남도그린빌라	100	400				91	3	지하실	빌라
3	괴정2동	11-2	민간	한일하나로	400	1,600				89	3	지하실	아파트
4	괴정2동	350-72	민간	동아파크	400	1,600				92	3	지하실	아파트
5	괴정2동	산46-1	민간	금화맨션	70	280				91	3	지하실	아파트
6	괴정2동	352-34	민간	벽산하이츠	202	808				95	3	창고	아파트
7	괴정2동	172-2	민간	부영	160	640				74	3	지하실	아파트
8	괴정2동	192-3	민간	반도보라	240	960				84	3	지하실	아파트
9	괴정2동	172-1	민간	으뜸빌라	80	320				91	3	주차장	아파트
10	괴정2동	342-3	민간	현대아파트	342	1,368				89	3	주차장	아파트
11	괴정2동	365-2	민간	동주아파트	100	400				79	3	창고	아파트
12	괴정2동	378-295	민간		75	300				99	3	지하실	빌딩
13	괴정2동	378-33	민간	동문빌라	116	464				98	3	지하실	빌라
14	괴정2동	310-7	민간	상록빌딩	142	568				97	3	창고	빌딩
괴정3동 합계				15개소	3,684	14,736	3,966	15,861	92.9%				
1	괴정3동	산15-1	공공	동주대학	370	1,480				79	3	회의실	대학
2	괴정3동	288-15	민간	국민은행	156	624				87	3	주차장	은행
3	괴정3동	442-2	민간	동원아파트	137	548				84	3	창고	아파트
4	괴정3동	458-45	민간	삼경	90	360				84	3	창고	아파트
5	괴정3동	447-132	민간	우림그린	230	920				89	3	창고	아파트
6	괴정3동	398-22	민간	신익타운	371	1,484				90	3	주차장	아파트
7	괴정3동	398-23	민간	신괴정화신	132	528				90	3	주차장	아파트
8	괴정3동	398-18	민간	괴정신익	371	1,484				96	3	주차장	아파트
9	괴정3동	961-1	민간	신세화백화점	823	3,292				96	3	주차장	백화점

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용실태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
10	괴정3동 250		민간	한라빌딩	244	976				91	3	주차장	빌딩
11	괴정3동 431-7		민간	중앙교회	175	700				89	3	예배당	교회
12	괴정3동 262-1		민간	동은빌딩	170	680				89	3	주차장	빌딩
13	괴정3동 1001-3		민간	중앙빌딩	139	556				92	3	주차장	빌딩
14	괴정3동 238-3		민간	동주대부설 어린이집	36	144				99	3	어린이집	어린이집
15	괴정3동 475-1		민간	사하성당	240	960							
괴정4동 합계				8개소	3,542	14,168	4,492	17,958	78.9%				
1	괴정4동 577-4		공공	사하지하철역	2,163	8,652				95	2	회의실	지하철
2	괴정4동 578-1		공공	사하전화국	54	216				80	3	지하실	전화국
3	괴정4동 550-12		민간	삼익아파트	272	1,088				78	3	창고	아파트
4	괴정4동 697-11		민간	신익빌라	280	1,120				92	3	미활용	아파트
5	괴정4동 1207-4		민간	동진그린힐	300	1,200				95	3	주차장	아파트
6	괴정4동 550-19		민간	라인빌딩	118	472				96	3	주차장	빌딩
7	괴정4동 1119-3		민간	희망빌딩	50	200				95	3	미활용	빌딩
8	괴정4동 1270-6		민간	오성빌라	305	1,220				01	3	미활용	빌라
당리동 합계				20개소	9,981	39,924	7,926	31,783	125.6%				
1	당리동 317-16		정부	구청별관	204	816				91	1	회의실	구청
2	당리동 317-16		자체	구청본관	106	424				78	3	식당	구청
3	당리동 323		공공	당리역	2,181	8,724				95	2	지하도	지하철
4	당리동 323		공공	당리 지하도	35	140				95	3	지하도	지하도
5	당리동 481-1		공공	사하우체국	25	100				84	3	식당	우체국
6	당리동 512		민간	동신교회	159	636				84	3	식당	교회
7	당리동 33-3		민간	우림그린맨션	460	1,840				91	3	대피소	아파트
8	당리동 480-9		민간	삼성타워맨션	130	520				91	3	대피소	아파트
9	당리동 407		민간	당리신익빌라	983	3,932				92	3	대피소	아파트
10	당리동 180		민간	반도보라	285	1,140				92	3	대피소	아파트

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용실태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
11	당리동 534-1		민간	벽산오피스	576	2,304				92	3	대피소	아파트
12	당리동 17-2		민간	혜성아파트	545	2,180				92	3	대피소	아파트
13	당리동 531-5		민간	목화그린빌라	85	340				96	3	주차장	빌라
14	당리동 336-3		민간	일성빌딩	81	324				96	3	주차장	빌딩
15	당리동 39-18		민간	형제아파트	582	2,328				98	3	주차장	아파트
16	당리동 316-5		민간	한성금강빌라	52	208				97	3	주차장	빌라
17	당리동 33-4		민간	신동아	431	1,724					3	대피소	빌라
18	당리동 313-9		민간	삼창	1,669	6,676					3	주차장	아파트
19	당리동 17		민간	당리4차혜성	907	3,628					3	주차장	아파트
20	당리동 16-7		민간	1차동원베네스트	485	1,940				05	3	주차장	아파트
하단1동 합계				6개소	12,352	49,408	6,384	25,544	193.4%				
1	하단1동		공공	하단역	4,073	16,292				95	2	지하도	지하철
2	하단1동 1175		민간	가락2,3단지	7,257	29,028				92	3	대피소	아파트
3	하단1동 1167-1		민간	강변아파트	219	876				93	3	주차장	아파트
4	하단1동 617-2		민간	부산은행	116	464				89	3	주차장	은행
5	하단1동 298		민간	한신혜성	567	2,268				95	3	주차장	아파트
6	하단1동 618-1		민간	자유프라자	120	480				96	3	주차장	아파트
하단2동 합계				7개소	14,112	56,448	7,342	29,422	191.8%				
1	하단2동 840		공공	동아대학교	2,236	8,944				86	3	교육장	대학
2	하단2동 1149		공공	한국수자원공사	374	1,496				80	3	식당	회사
3	하단2동 1163-3		공공	동사무소	16	64				93	3	창고	동사무소
4	하단2동 717-1		민간	청구아파트	720	2,880				97	3	주차장	아파트
5	하단2동 1161-2		민간	가락1단지	9,747	38,988				92	3	주차장	아파트
6	하단2동 479		민간	남영아파트	573	2,292				89	3	창고	아파트
7	하단2동 492-2		민간	에덴프라자	446	1,784				97	3	주차장	아파트
신평1동 합계				11개소	4,574	18,296	5,413	21,574	84.8%				

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용실태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
1	신평1동 544		공공	사하소방서	176	704				88	3	식당	소방서
2	신평1동 569-1		공공	사하경찰서	420	1,680				89	3	회의실	경찰서
3	신평1동 262-5		민간	외환은행	255	1,020				90	3	식당	은행
4	신평1동 545		민간	우리은행	387	1,512				88	3	주차장	은행
5	신평1동 7		민간	동아빌라	343	1,372				87	3	미활용	빌라
6	신평1동 100		민간	한성입호	1,011	4,044				92	3	주차장	아파트
7	신평1동 79-18		민간	농협신평지점	139	556				86	3	주차장	아파트
8	신평1동 79-22		민간	부산은행	200	800				89	3	주차장	아파트
9	신평1동 544-2		민간	신평장림공단	286	1,144				89	3	미활용	회사
10	신평1동 84-7		민간	한솔베스파트	977	3,908					3	주차장	아파트
11	신평1동 206-1		민간	럭키무지개	380	1,520				90	3	대피소	아파트
신평2동 합계				8개소	10,604	42,416	4,553	18,210	233.1%				
1	신평2동 452-13		공공	신평역	1,670	6,680				95	2	지하도	지하철
2	신평2동 647-2		공공	사하보건소	172	688				94	3	회의실	보건소
3	신평2동 659-2		공공	장리하수처리장	80	320				90	3	지하실	정수처리장
4	신평2동 647-1		공공	동사무소	45	180				93	3	창고	동사무소
5	신평2동 408		민간	신익강변1차	4,460	17,840				92	3	대피소	아파트
6	신평2동 425		민간	한신아파트	1,342	5,368				93	3	대피소	아파트
7	신평2동 400		민간	현대아파트	1,203	4,812				95	3	대피소	아파트
8	신평2동 414-140		민간	원우아파트	1,632	6,528					3	주차장	아파트
장림1동 합계				7개소	15,821	63,284	3,873	15,454	409.4%				
1	장림1동 328-1		민간	국제그레이트	500	2,000				93	3	주차장	아파트
2	장림1동 1085-1		민간	혜성기업	62	248				97	3	식당	회사
3	장림1동 1082-4		민간	(주)남창	125	500				94	3	식당	회사
4	장림1동 1080		민간	부산도서가스	37	148				99	3	창고	회사
5	장림1동 1082-2		민간	대성물산	41	164				2000	3	탈의실	회사

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용실태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
6	장림1동 1033-2		민간	롯데마그넷	1,300	5,200				2000	3	주차장	마트
7	장림1동 875		민간	동원로얄듀크	13,756	55,024							
장림2동 합계				13개소	9,072	36,288	7,882	31,544	115.0%				
1	장림2동 185-28		민간	로얄베스트피아	333	1,332				93	3	미활용	아파트
2	장림2동 566-12		민간	국제마미아파트	481	1,924				94	3	미활용	아파트
3	장림2동 60-20		민간	삼경빌라	635	2,540				93	3	미활용	아파트
4	장림2동 25		민간	동원타워	388	1,552				93	3	미활용	아파트
5	장림2동 426-1		민간	극동정림	515	2,060				91	3	미활용	아파트
6	장림2동 372-4		민간	현대아파트	1,231	4,924				91	3	미활용	아파트
7	장림2동 532		민간	벽산마미	783	3,132				91	3	미활용	아파트
8	장림2동 60-39		민간	삼경제일	255	1,020				90	3	미활용	아파트
9	장림2동 307		민간	대동맨션	410	1,640				89	3	주차장	아파트
10	장림2동 830-3		민간	경희병원	297	1,188				98	3	영안실	병원
11	장림2동 185-1		민간	한국가르푸	1,519	6,076					3	주차장	마트
12	장림2동 84-1		민간	신우림아파트	636	2,544					3	주차장	아파트
13	장림2동 185-1		민간	동원3차아파트	1,589	6,356					3	주차장	아파트
다대1동 합계				8개소	13,058	52,232	9,492	37,908	137.8%				
1	다대1동 382-3		민간	자유아파트	1,710	6,840				93	3	대피소	아파트
2	다대1동 1548-15		민간	조성하이츠	260	1,040				95	3	대피소	아파트
3	다대1동 948-1		민간	조성아파트	290	1,160				90	3	대피소	아파트
4	다대1동 1550-6		민간	물운대	10,499	41,996				96	3	대피소	아파트
5	다대1동 958-16		민간	산해한정식	42	168				98	3	주차장	빌딩
6	다대1동 1551-27		민간	청포탕	49	196				98	3	주차장	빌딩
7	다대1동 1551-13		민간	한가족산부인과	101	404					3	주차장	병원
8	다대1동 1549		민간	물운대성당	107	428					3	주차장	교회
다대2동 합계				10개소	8,916	35,664	8,549	34,107	104.6%				

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용실태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
1	다대2동 120-35		공공	동사무소	70	280				94	3	공부방	동사무소
2	다대2동 80-14		민간	시영아파트	114	456				86	3	창고	아파트
3	다대2동 37		민간	코오롱	149	596				91	3	창고	아파트
4	다대2동 113		민간	도개공3지구	884	3,536				91	3	창고	아파트
5	다대2동 120-1		민간	현대아파트	2,972	11,888				93	3	주차장	아파트
6	다대2동 113-11		민간	다대해송아파트	593	2,372				91	3	창고	아파트
7	다대2동 94-2		민간	국제그린	661	2,644				95	3	창고	아파트
8	다대2동 96-1		민간	도개공4지구	1,223	4,892				98	3	대피소	아파트
9	다대2동 120-10		민간	삼환아파트	2,064	8,256				96	3	주차장	아파트
10	다대2동 63-16		민간	태현빌딩	186	744					3	주차장	빌딩
구평동 합계				3개소	2,719	10,876	1,953	7,797	139.5%				
1	구평동 41-26		민간	교육시설	167	668				96	3	주차장	학원
2	구평동 41-7		민간	화신아파트	952	3,808				93	3	대피소	아파트
3	구평동 17		민간	자유아파트	1,600	6,400				98	3	주차장	아파트
감천1동 합계				14개소	7,257	29,028	7,170	28,613	101.5%				
1	감천1동 441-1		공공	부산화력발전소	97	388				81	3	식당	회사
2	감천1동 682-1		민간	현대아파트	750	3,000				93	3	주차장	아파트
3	감천1동 682		민간	벽산아파트	400	1,600				95	3	주차장	아파트
4	감천1동 828-28		민간	유림1차	2,500	10,000				97	3	주차장	아파트
5	감천1동 648		민간	동일아파트	190	760				90	3	대피소	아파트
6	감천1동 296-44		민간	신도아파트	80	320				95	3	주차장	아파트
7	감천1동 469		민간	부산은행	100	400				83	3	주차장	은행
8	감천1동 476-6		민간	수협감천동지점	100	400				94	3	주차장	은행
9	감천1동 345		민간	(주)백민	400	1,600				96	3	주차장	회사
10	감천1동 340		민간	홍림수산	400	1,600				97	3	주차장	회사
12	감천1동 387-19		민간	고려수산	400	1,600				89	3	주차장	회사

연번	동명	위치	사업주체	시설명	확보량		소요량		확보율	완공일	등급	활용실태	용도별
					면적(평)	수용능력	면적(평)	10.31인구					
13	감천1동 181-1		민간	남성한빛	650	2,600				95	3	주차장	아파트
14	감천1동 651-1		민간	서강빌딩	60	240					3	주차장	빌딩
15	감천1동 567		민간	부영벽산파라빌	1,130	4,520				02	3	주차장	아파트
감천2동 합계				5개소	1,089	4,356	3,129	12,472	34.9%				
1	감천2동 12-9		공공	동사무소	25	100				81	3	창고	동사무소
2	감천2동 12-278		공공	사회종합복지관	70	280				91	3	작업장	복지관
3	감천2동 10-108		민간	영동힐타운	600	2,400				03	3	주차장	아파트
4	감천2동 6-1604		민간	서원탑헤미리마트	32	128				90	3	창고	슈퍼마켓
5	감천2동 16-939		민간	화홍타워	362	1,448				94	3	주차장	아파트

○ 안내유도표지판 정비실적

정비대상	위치	정비실적	정비일자	정비내용
비상대피시설 안내표지판	괴정1동 대피시설 외	24개소	2006.10	교체

※ 2006. 9. 20 ~ 9. 22까지 안내표지판 점검 후 교체

라. 방독면 구매현황(2001~2006) 및 불량 방독면 조치사항

○ 연도별 방독면 구매현황

연도별	예산액(천원)	집행액(천원)	보급량	
			일반 방독면(개)	다용도 방독면(개)
2001	59,437	59,427	2,555	540
2002	82,474	82,453	.	2,489
2003	51,011	50,949	.	1,538
2004	52,706	· 2004년 방독면 성능 국감지적으로 조달청 공급 잠정 중단 ▷ 예산 명시이월 · 2005년 12월 방독면 구매계약 ▷ 원인행위액(40,774천원) 사고이월, 나머지 금액 반납 · 2006. 7.13 계약자 계약포기⇒계약해지		

※ 2005, 2006년 방독면 구입사항 없음

○ 불량 방독면 조치사항

- 2001년도 제조제품(540개) : 전량 회수 후 교체보급 완료
- 2002년도 제조제품(2,489개) : 지하철 역사 등 다중이용시설에 비치된 불량방독면 전량을 회수하여 각 동에서 임시 보관 중임
 - 소방방재청 별도 지시 시까지 폐기 유보

마. 지하철역사 방독면 전시보관함 설치현황 및 관리실태

- 설치일시 : 2005년 2월초
- 설치장소 : 6개소(대티·괴정·사하·당리·하단·신평역)
- 보관함 제작 : 부산교통공단에서 보관함 일괄제작 비치
 - 전면을 투명 아크릴로 제작, 비상시 아크릴판을 깨고 꺼냄
 - 보관함 1개당 50개 보관 가능
- 방독면보관 수량

구분	총계	대티역	괴정역	사하역	당리역	하단역	신평역
비치수량	630	80	130	110	130	100	80

※ 방독면 종류 : 다용도방독면 ▷화재발생시 연기·열·유독가스 방호기능을 갖춘

- 관리방법
 - 지하철역사 : 평상시 승강장내 방독면 보관함 청소 등 이상유무 점검
 - 동사무소·재난안전과 : 파손·훼손시 부족분 보충
- 착용요령 홍보
 - 방독면 비치함 앞면에 사용법 사진 부착
 - 착용요령 교육 ⇒ 민방위 교육시 23회 5,746명, 통장 회의시 16회 428명

7. 재난위험시설물 현황 및 대책

가. 괴정시장

- 시설물 개요
 - 위 치 : 사하구 괴정동 1016-1
 - 규 모 : 2개동, 지하1/지상1, 지상2층, 연면적 4,072.13㎡
 - 용 도 : 판매시설 , 준공년도 : 1969. 9. 9
- 추진현황
 - 2002. 9. 2 : 중점관리대상시설 지정(C급)
 - 2003. 11.26 : 재건축허가(부산광역시)
 - 2004. 8. 5 : 재난위험시설 지정요청 (괴정시장번영회⇒구청)
 - 진단기관 : (사)대한산업안전협회
 - 평가등급 : E등급(사용금지 및 긴급보강조치 필요)
 - 2004. 9. 1 : 재난위험시설(E급)지정·고시
 - 지정사유 : 구조체의 노후화 및 중성화 심화
 - 2004. 9. 3 : 안전조치 및 대피명령('04. 9~'06.10 안전조치 촉구 : 26차)
 - 2005. 6.13 : 1층 배면부족 철근이 노출된 기둥부분에 H빔 기둥 2개 보강조치(괴정시장 번영회)
 - 2006. 1.23 : 조합설립인가 취소 행정심판 청구(비조합원) ▷각하
 - 2006. 2. 1 : 착공신고(부산광역시)
 - 2006. 5.30 : 조합설립인가 취소 행정소송 제기(비조합원) ▷기각
- 문제점
 - 경기불황 및 점포주 미이주 등으로 실착공이 지연되고 있음

○ 대책 및 향후 추진계획

- 긴급 보수·보강이 필요한 부분 안전조치 및 비조합원 설득 등 재건축 독려
- 2006. 12. 30까지
 - 매도청구소송, 무허가세대 퇴거 및 퇴거 불복자 강제처리
 - 미동의자 설득 협상 완료로 재건축시행 예정

나. 다대1동 국제유치원 뒤편 사면

○ 시설물 개요

- 위 치 : 사하구 다대1동 320-21번지(국제유치원 뒤편)
- 토지소유자 : 삼미금속(주), 건물소유자 : 이장호(72세)외 4명
- 규 모 : H=5M, L=10M (사면)
- 사전조치 : 자체수시점검, 사면보호막 설치

○ 추진현황

- 2005. 7.29 : 호우주의보에 따른 관내 재해위험지 순찰 결과
다대1동 ⇒ 구 보고 : 태풍 등 기상이변시 지속관리
- 2006. 4.20 : 강풍으로 기 설치된 천막소실(50m²)
- 2006. 4.24 : 구 자체 보유 수방자재(천막, 모래주머니) 투입
응급조치 완료
- 2006. 4.25 : 재해위험지 안전조치 명령(구 ⇒ 소유자)
- 2006. 6.15 : 재해복구관리자 소재파악 복구 협의
- 2006.10.26 : 공사계약(금양건설)
- 2006. 11월 : 공사착공 및 준공

○ 문제점

- 사유지내 시설로서 소유자가 안전조치 하여야 하므로 자체복구비 과중

○ 대책 및 향후 추진계획

- 재난위험시설 조기 해소를 위한 행정지도

다. 장림2동 대영포장 뒤 절개지

○ 시설물개요

- 위 치 : 장림동 525-7번지
- 소유자 : 황지순
- 규 모 : H= 10m, L=35m (절개지)
- 사전조치 : 자체수시점검, 낙석위험표지판 설치

○ 추진현황

- 2004. 8. 2 : 위험요인 해소 및 안전조치 지시(토지소유자 : 황지순, 허진호)
- 2005. 3.22 : 안전조치요청 민원제기 (대영포장산업 황지순)
⇒ 산사태 발생 예방을 위하여 산95번지 소유자에게 통보요청
- 2005. 3.31 : 안전조치 지시 및 재해 위험사항 알림 (황지순 ,허진호 ,박봉섭)
- 2005. 4.15 : 위험해소를 위한 안전조치 명령 (토지소유자: 황지순)
- 2005. 4.19 : 재난위험 해소를 위한 민원제기 (대영포장산업 황지순)
⇒ 사면붕괴 현상 발생 지역은 산95번지로 소유자에게 통보요청
- 2005. 4.26 : 경계측량실시(측량 신청인 : 허진호)
⇒ 측량결과 사면붕괴 발생지역은 장림동 525-7번지 황지순 소유임
- 2006. 6.13 : 안전조치 촉구(토지소유자 황지순)
- 2006. 7.31 : 토지소유자 변경 - (주)부산천일고속관광여행사
- 2006. 9. 1 : 안전조치 촉구[토지소유자 (주)부산천일고속관광여행사]
- 2006.10.20 : 자체 안전진단 실시결과에 따라 복구계획 수립 추진중
- 2006.11월 : 안전진단업체에 안전진단 의뢰예정

○ 문제점

- 자체복구비 과중

○ 대책 및 향후 추진계획

- 재난위험시설 조기 해소를 위한 행정지도