

## 서 면 답 변 서

질문의원명	김주석 의원	질문일시	'98.9.30
답변부서	사회복지과 청소년보호담당		
질문주요 내용	어린이놀이터 우범지대화 방지 및 하단1동중점점검(야간)		

답변내용

- 어린이놀이터 18개소는 일년에 상.하반기 정기점검하고 있으며  
놀이 대상자가 아동에서 청소년으로 확대되어 시설물 파손이 늘어가고  
있어 수시점검, 보수하고 있음.
- 어린이 놀이터 점검결과 보안등이 거의 양호하고 주위가 밝은 편이며 보안등이  
불량한 곳은 해당부서(건설과 기전계) 설치요청 통보 ▷ 사회65250-2166('98.10.23)  
 〈어린이놀이터 보안등 설치,보수내역〉  
 ※ 괴정1,정자공원놀이터 불량2, 괴정2,싸리골 놀이터 보안등 이전조치,  
 감천제1,2놀이터 보안등 상태양호하나 1개신설
- 특히 하단1동 오양주유소 앞 해바라기공원 놀이터 보안등은(2곳) 상태는  
양호하며 관리자 지정이 불투명하여 보안등이 1개는 켜져있고 나머지 1개는  
켜져 있지 않음. ▷ 관리자 지정 매일 확인점검 확행

## 어린이놀이터 일반 현황

동명	놀이터명	소재지	지목	면적(m <sup>2</sup> )	소유자	설치년도
과정1동	정자	534-4	공원	514.7	부산시	78.5
과정2동	싸리골	219-5	구거	93	사유지	79.5
과정4동	승학	579-5	공원	508.1	부산시	74.4
	제2놀이터	1082-56	대지	325.4	제경원	80.5
당리동	셋별	348-16	공원	1,412.9	부산시	82.7
	제2놀이터	505-5	전	471	제경원	81.2
하단1동	햇님	601	공원	1,910.2	부산시	80.5
	해바라기	1184-4	공원	1,701	부산시	94.7
신평1동	놀이터	33-1	도로	316.2	건설부	75.5
장림1동	놀이터	1068	잡종지	206.6	부산시	90.5
다대1동	제1놀이터	680-5	공원	674	해운항만청	79.5
	꿈동산	940	공원	1,421.5	부산시	85.12
	열림	953-1	공원	1,511.7	부산시	85.12
다대2동	등나무	80-1	공원	8,670.4	부산시	82.10
	더부려	86-1	공원	1,784	부산시	82.10
감천1동	꽃님	502-37	공원	786	부산시	83.6
감천2동	제1놀이터	5-8	전	1,128.60	제경원	85.7
	제2놀이터	12-108	대지	344	사유지	73.5