

전기 안전사고 발생 상황 보고

1999. 8. 6

도 시 국 건 설 과

1. 사고 개요

- 사고일시 : 1999. 8. 2. 01:40경
- 사고장소 : 을숙도 입구 굴다리 위(명지방향 우측) 보도상
- 사 망 자 : 송정임(751224-2113114)
(하단2동 501번지 8/4 신일아파트 202호)
- 목 격 자 : 4명(일행, 사고자와 가족들)

2. 사고 경위

사고자는 여동생 등 일행 4명과 을숙도로 놀러갔다가 귀가하기 위하여 도보로 하구둑을 건너던 중 새벽 01:00경 부터 내리기 시작한 소나기성 호우로 인하여 온몸이 젖은 상태로 철제맨홀 뚜껑(누전이 되고 있는 상태였음)을 밟는 순간 감전으로 인한 쇼크로 사망한 것으로 추정.

3. 진행 상황

- 사고원인 분석 현장조사 (99.8.2. 02:00~18:00)
 - 사하경찰서형사과, 한국전력공사, 한국수자원공사 입회
 - 현장 조사결과
 - ▷ 전기 맨홀 내부에 배선되어 있는 전선의 피복이 벗겨져 철제 맨홀 뚜껑에 접촉되어 전기가 누전됨.
- 사하경찰서 수사('99. 8. 2~8. 5)
 - 건설과장, 기전담당, 담당자 진술서 작성
- 사고자 영안실 방문('99. 8. 3 15:00~18:00)
 - 도시국장외 직원 1명
- 장례식 거행('99. 8. 4 11:00)

4. 사고 수습 대책

- 검찰 수사 종결 결과에 따라 배상문제 협의
- 배상금 지급은 소송 결과(판결)에 따라 지급. 끝.

위 치 도

